

คำสั่งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ที่ ๑๖๕ / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีเครื่องอ่านวิเคราะห์วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารใน
ไมโครเพลท ชนิด 96 หลุม และเครื่องพิมพ์เสียหาย ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ

เพื่อให้การสอบหาข้อเท็จจริงกรณีเครื่องอ่านวิเคราะห์วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในไมโครเพลท
ชนิด 96 หลุม ยี่ห้อ DYNEX รุ่น MRX S/N: 1CDX-5969 และเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet 1150
S/N: SGBB093934 เสียหาย ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ฉะนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 212 ข้อ 213 และข้อ 214 กอปรกับคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ที่
8/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559 จึงมี
คำสั่งให้ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีเครื่องอ่านวิเคราะห์วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารในไมโคร
เพลท ชนิด 96 หลุม และเครื่องพิมพ์เสียหาย ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------------|
| 1. นายสมพงษ์ | ศุภเจียรพันธ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายณัฐวุฒิ | สุรเดช | กรรมการ |
| 3. นางสาวอติการ | ทองวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายอนันต์ชัย | ลับพลกรัง | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงสินทรัพย์เสียหาย ชำรุด หรือ
เสื่อมสภาพ โดยดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด
ุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 และรายงานต่อผู้สั่งแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ให้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันลงนามเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

(ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน