


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ...ซ่อมแซมอุปกรณ์ทำหน้าทีโฟกัสแสง (Polycapillary Focusing X-ray Optics) ยี่ห้อ XOS
จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดเอกสารแนบท้าย)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สังกัดฝ่ายสถานีวิจัย
.....สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง ☒ วิธีตกลงราคา ☐ วิธีสอบราคา ☐ วิธีพิเศษ ☐ วิธี E-Auction
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร409,000.00.....บาท (ตามใบขอซ่อม เลขที่ พช36/2559-10 ลว 1 มิ.ย. 2559)
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....15 กรกฎาคม 2559.....เป็นเงิน.....USD 11,340.00
(ตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 USD 1= 35.11 บาท คิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 398,147.00 บาท)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)USD 11,340.00
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
.....ใบเสนอราคา บริษัท XOS ประเทศสหรัฐอเมริกา
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคนนางภัทริรา คุลีตา

หมายเหตุ :

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) พิจารณาจากใบเสนอราคาตามท้องตลาดซึ่งมีผู้เสนอราคามา
จำนวน 1 ราย มีคุณสมบัติตรงตามสถาบันฯ กำหนด



นางสาวชลดา ขานด่อน
ผู้จัดทำ


นางสาวมาลี อัดตาภิบาล
หัวหน้าส่วนงานพัสดุ

ลงวันที่ประกาศ

15 ก.ค. 2559

Polycapillary lens Serial no 7472



The Be window fractures.

There is a small dent on Be window, which causes something (i.e. yellow area) happen.